


OZNACZENIE MASZINY

K O N S E R W A C J I

I
I
N
S
T
R
U
K
C
J
A
O
B
S
Ł
U
G
I




NUMER SERYJNY.....

PN0007

Dane, opisy oraz rysunki zawarte w tym dokumencie **nie są zobowiązujące**. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, które uzna za stosowne.

BELLUSSI LTD
OFFICIAL DISTRIBUTOR
94303 ŁÓDŹ - POLAND TEL. +48 042 6342108 - 6342129
UL. KONSTANTYNOWSKA, 34 FAX +48 042 6342140
Web: www.bellussi.com.pl e-mail: bellussi@bellussi.com.pl

CO.M.E.L. SRL
COSTR. ELETTROMECCANICHE MACCHINE DA STIRO
61045 PERGOLA (PS) - ITALIA TEL. 0721/735110 - 735111
VIA DELL' INDUSTRIA, 40 FAX 0721/735114
ZONA INDUSTRIALE SUD P.O. Box 62 P.IVA 0045639 041 8



cod. - A00007


Uważnie czytać

U W A G A

Aby zapewnić bezpieczeństwo operatorowi, oraz w celu uniknięcia jakichkolwiek szkód, przed rozpoczęciem pracy z maszyną należy zapoznać się z instrukcją.


SIMBOLI POSTI SULLA MACCHINA

ATTENZIONE
TEMPERATURE
PERICOLOSE




ATTENTION
DANGEROUS
TEMPERATURES

UWAGA, ROZPOZNANO ŹRÓDŁO CIEPŁA
MOŻE WYSTĘPOWAĆ NIEBEZPIECZNA TEMPERATURA




WYŁĄCZYĆ NAPIĘCIE PRZED INTERWENCJĄ
NA MASZYNIE




IDENTYFIKUJ PRZEWÓD UZIEMIENIA

SIMBOLI DI INDICAZIONE



NIE USUWAĆ URZĄDZEŃ I OSŁON BEZPIECZEŃSTWA



ZAKAZ INTERWENCJI PRZY URUCHOMIONEJ MASZYNIE

* Bezpieczeństwo elektryczne tego urządzenia jest zapewnione tylko w przypadku, kiedy urządzenie jest podłączone do sprawnej instalacji z uziemieniem, zgodnym z normami bezpieczeństwa elektrycznego.

Producent nie może być odpowiedzialny za ewentualne szkody powstałe w wyniku braku uziemienia urządzenia. W przypadku niepewności, skonsultować się z serwisem.

* Producent nie może ponosić odpowiedzialności za nieprawidłowe, błędne oraz lekkomyślne użytkowanie, przez niewykwalifikowane osoby.

* Nie dotykać urządzenia wilgotnymi rękoma czy stopami.

* Nie pozostawiać bez nadzoru urządzenia, kiedy jest włączone, gdyż może stać się potencjalnym źródłem zagrożenia.

* Przed wykonaniem czynności czyszczenia lub konserwacji odłączyć urządzenie z sieci zasilania, wyjmując wtyczkę z gniazdka.

* W przypadku potrzeby dokonywania ewentualnych napraw, należy skontaktować się z Centrum Pomocy, posiadające autoryzację producenta i pytać o oryginalne części zamienne. Nie przestrzeganie powyższych zaleceń może zmniejszyć bezpieczeństwo pracy urządzenia.

* Kiedy nie korzysta się z urządzenia wyjąć kabel z gniazdka.

Urządzenie jest zgodne z normami **CEE 89/392**

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA:

PODŁĄCZENIE

1) Podłączenie elektryczne kabla maszyny:

- jednofazowe: wyłącznik ścienny z bezpiecznikiem 10 Amp.
- Ewentualnie wyładować zasysanie za pomocą rury o średnicy 125 mm.

URUCHOMIENIE

a) Nacisnąć główny wyłącznik bezpieczeństwa.

b) Nacisnąć wyłącznik (1), który zasila maszynę i płytę.


c) Za pomocą uchwytu (2) ustawić temperaturę płyty

d) odsysaniem steruje się za pomocą pedału (4) poprzez dźwignię (3) reguluje się odsysanie

WYŁĄCZENIE

a) Kilka minut przed zakończeniem dnia pracy, wyłączyć wyłącznik płyty (1).

b) Wyłączyć główny wyłącznik bezpieczeństwa.



LEGENDA

- 1_ WYŁĄCZNIK PŁYTY
- 2_ REGULACJA TEMPERATURY PŁYTY
- 3_ REGULACJA ODSYSANIA
- 4_ PEDAŁ ODSYSANIA

PROBLEMY z płytą do prasowania


Płyta zimna lub przegrzana	- Termostat działa niepoprawnie lub jest źle wyregulowany	- Wymienić termostat lub wyregulować temperaturę na 80° - 90°
Odsysanie płyty nie wystarczające lub brak odsysania.	- Filc zapchany	- Wymienić.
Odsysacz nie działa	- Silnik odsysania spalił się.	- Wymienić.
	- Kondensator silnika spalił się.	- Wymienić.
	- Micro pedała popsuty.	- Wymienić.
	- kabel elektryczny popsuty.	- Wymienić.

W przypadku awarii lub/i nieprawidłowego działania urządzenia, wyłączyć je. W przypadku potrzeby dokonywania ewentualnych napraw, należy skontaktować się z serwisem, posiadające autoryzację producenta i pytać o oryginalne części zamienne. Nie przestrzeganie powyższych zaleceń może zmniejszyć bezpieczeństwo pracy urządzenia.

RICAMBI
DEL COSTRUTTORE

W przypadku potrzeby dokonywania ewentualnych napraw,
należy skontaktować się z serwisem, posiadającym
autoryzację producenta i pytać o oryginalne części
zamiennie. Nie przestrzeganie powyższych zaleceń może
zmniejszyć bezpieczeństwo pracy urządzenia.

Comel



N. OPIS II*


A0007	TERMOSTAT PŁYTY	1
A0051	WYŁĄCZNIK	1
A0131	OSŁONA TERMOSTATU	1
A0132	POKRĘTŁO TERMOSTATO	1
A0134	PEDAŁ	1
A0135	MIKROWYŁĄCZNIK	1
A0136	OSŁONA MIKROWYŁĄCZNIKA	1
A0140	KOREK	1
A0142	DRZWICZKI	1
A0238	ZACISK	1
A0311	TABLICA ZNAMIENIOWA	1
A0344	KOREK	1
B0143	OSŁONA ODSYSACZA	1
E0115	PODSTAWA	1
E0116	OBUDOWA	1
R0057	PRZEJŚCIE KABLA	2
R0067	PODKŁADKA	12
R0068	ŚRUBA	6
R0087	NAKRĘTKA	6
R0109	ŚRUBA	4
R0117	NAKRĘTKA	2
R0118	ŚRUBA	2
R0119	PODKŁADKA	2
R0120	ŚRUBA	4
R0121	ŚRUBA	2

*ILOŚĆ CZĘŚCI W MASZYNIE (TUTAJ)

Uwaga: rysunek służy jako pomoc w odnajdywaniu części maszyny, dla łatwiejszej konserwacji

Cornel R I C A M B I

DOLNA CZĘŚĆ MASZYNY	PER BR/A (STANDARD)	19/05/1999	TAV-0031
OPIS	NAZWA	DATA OST. ZMIANY	RYСУNEK



N. OPIS II*


A0166	OSŁONA ODSYSACZA	1
A0167	WIRNIK	1
A0168	KOŁNIERZ SILNIKA	1
A0169	KONDENSATOR	1
A0170	SILNIK ODSYSACZA	1
R0087	NAKRĘTKA	4
R0221	PODKŁADKA	4
R0457	ŚRUBA	4

*ILOŚĆ CZĘŚCI W MASZYNIE (TUTAJ)

Uwaga: rysunek służy jako pomoc w odnajdywaniu części maszyny, dla łatwiejszej konserwacji

ComelR I C A M B I

SILNIK ODSYSACZA (STANDARD)	PER BR/A - FR/F - FR/F/PV (STANDARD)	19/05/1999	TAV-0005
OPIS	NAZWA	DATA OST. ZMIANY	RYSUNEK



SYM. OPIS

INTM	WYŁĄCZNIK MASZYNY
REP	GRZAŁKA PŁYTY
MOB	ZACISK
MA	MICROWYŁĄCZNIK
ASP	ODSYSACZ
TEP	TERMOSTAT PŁYTY
PE	UZIEMIENIE
N	NEUTRALNY

Uwaga: rysunek służy jako pomoc w odnajdywaniu części maszyny, dla łatwiejszej konserwacji

CornelELETRICO

SCHEMAT ELEKTRYCZNY

BR/A (STANDARD)

19/05/1999

SE-0007

OPIS

NAZWA

DATA OST. ZMIANY

RYSUNEK