


IDENTYFIKACJA MASZINY



DITTA COSTRUTTRICE - Comel S.r.l. - PERGOLA (PS) - ITALY	
CE	MODELLO Tavolo da stiro.....
	NUMERO DI SERIE.....
220 - 240 V - 50 Hz	A
POTENZA ELETTRICA RESISTENZA CALDAIA	W
POTENZA ELETTRICA RESISTENZA FERRO	W
POTENZA ELETTRICA RESISTENZA PIANO	W
POTENZA ELETTRICA MOTORE ASPIRATORE	W
CAPACITA' CALDAIA	lt.
PRESSIONE ESERCIZIO	bar
PESO NETTO	Kg
DIMENSIONI INGOMBRO (..... X X)	cm.

NUMER SERYJNY.....

PN0110-A

Dane, opisy oraz rysunki zawarte w tym dokumencie **nie są zobowiązujące**. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, które uzna za stosowne.

BELLUSSI LTD
OFFICIAL DISTRIBUTOR

94303 ŁÓDŹ - POLAND
UL. KONSTANTYNOWSKA, 34
Web: www.bellussi.com.pl

TEL. +48 042 6342108 - 6342129
FAX +48 042 6342140
e-mail: bellussi@bellussi.com.pl


CO.M.E.L. SRL
COSTR. ELETTROMECCANICHE MACCHINE DA STIRO

61045 PERGOLA (PS) - ITALIA
VIA DELL' INDUSTRIA, 40
ZONA INDUSTRIALE SUD

TEL. 0721/735110 - 735111
FAX 0721/735114
P.O. Box 62 P.IVA 0045639 041 8

CZYTAĆ UWAŻNIE

modello
FUTURA RC



INS TRUKCJA O BSŁUGI I K O N S E R W A C J I







cod. - A00478

MADE IN ITALY
Comel

INSTRUKCJA OBSŁUGI

U W A G A

Aby zapewnić bezpieczeństwo operatorowi, oraz w celu uniknięcia jakichkolwiek szkód, przed rozpoczęciem pracy z maszyną należy zapoznać się z instrukcją.

SYMBOLE UMIESZCZONE NA MASZYNIE	 UWAGA TEMPERATURY NIEBEZPIECZNE	 ATTENTION DANGEROUS TEMPERATURES	UWAGA, ROZPOZNANO ŹRÓDŁO CIEPŁA MOŻE WYSTĘPOWAĆ NIEBEZPIECZNA TEMPERATURA
	 220/380 (...)	WYŁĄCZYĆ NAPIĘCIE PRZED INTERWENCJĄ NA MASZYNIE	
		IDENTYFIKUJ PRZEWÓD UZIEMIENIA	
SYMBOLE OZNACZENIA		NIE USUWAĆ URZĄDZEŃ I OSŁON BEZPIECZEŃSTWA	
		ZAKAZ INTERWENCJI PRZY URUCHOMIONEJ MASZYNIE	


UWAGI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed użyciem urządzenia, sprawdzić czy napięcie w sieci odpowiada napięciu określoneemu na tabliczce znamieniowej. Podłączyć urządzenie tylko do instalacji o gniazdach wtyczkowych wyposażonych w sprawnie działające uziemienie. W przypadku niekompatybilności występujących pomiędzy gniazdkiem a wtyczką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien wymienić gniazdko na odpowiedni rodzaj. Bezpieczeństwo elektryczne tego urządzenia jest zapewnione tylko w przypadku, kiedy

urządzenie jest podłączone do sprawnej instalacji z uziemieniem, zgodnym z normami bezpieczeństwa elektrycznego. Producent nie może być odpowiedzialny za ewentualne szkody powstałe w wyniku braku uziemienia urządzenia. W przypadku niepewności, skonsultować wykwalifikowanego specjalistę. Po zdjęciu opakowania, upewnić się czy urządzenie nie ma uszkodzeń. W przypadku wątpliwości, skonsultować się z serwisem. Elementy opakowania (plastikowe worki, poliester, itp..) nie mogą znajdować się w zasięgu dzieci, ponieważ stanowią potencjalne zagrożenie. Nie zaleca się używanie rozgałęźników,gniazdek lub/i przedłużaczy. Jeżeli ich użycie będzie niezbędne, korzystać tylko z rozgałęźników prostych lub wielokrotnych i z przedłużaczy, które są zgodne z normami bezpieczeństwa, zwracając uwagę aby nie przekroczyć limitu mocy pracy na adaptatorze. Producent nie może ponosić odpowiedzialności za nieprawidłowe, błędne oraz lekkomyślne użytkowanie urządzenia, przez niewykwalifikowane osoby. Nie dotykać urządzenia wilgotnymi rękoma czy stopami. Nie zanurzać urządzenia w wodzie. Nie używać urządzeń w pomieszczeniach łazienkowych. Nie pociągać za kabel zasilania wilgotnymi rękoma czy stopami. Nie dopuścić do kontaktu z urządzeniem dzieci lub osoby nie potrafiące go użytkować. Nie pozostawiać bez nadzoru urządzenia, kiedy jest włączone, gdyż może stać się potencjalnym źródłem zagrożenia. Przed wykonaniem czynności czyszczenia lub konserwacji odłączyć urządzenie z sieci zasilania, wyjmując wtyczkę. W przypadku awarii lub/i nieprawidłowego działania urządzenia, wyłączyć je. W przypadku potrzeby dokonywania ewentualnych napraw, należy skontaktować się z serwisem, posiadające autoryzację producenta i pytać o oryginalne części zamienne. Nie przestrzeganie powyższych zaleceń może zmniejszyć bezpieczeństwo pracy urządzenia. Kabel zasilający tego urządzenia nie może być dotykany wilgotnymi rękoma czy stopami, nie może być wymieniany przez użytkownika. W przypadku uszkodzenia kabla, skontaktować się z serwisem, posiadające autoryzację producenta. Kiedy nie korzysta się z urządzenia, wyjąć kabel z gniazdka.

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA :

“Ta deska do prasowania została stworzona do prasowania każdego materiału w profesjonalny sposób wykorzystując system ciągłej pary”



LEGENDA

- 1 _ PRZYCISK PARY ŻELASKA
- 2 _ REGULACJA TEMPERATURY ŻELASKA
- 3 _ DIODA OSTRZEGAWCZA PARY
- 4 _ DIODA OSTRZEGAWCZA BRAK WODY
- 5 _ WŁĄCZNIK WYTWORNICY

- 6 _ REGULACJA TEMPERATURY PŁYTY
- 7 _ WŁĄCZNIK ŻELASKA
- 8 _ WTYCZKA ZASILANIA
- 9 _ PEDAŁ ODSYSANIA STOŁU
- 10 _ GAŁKA

- 11 _ OSŁONA
- 12 _ ZAWÓR OPRÓŻNIENIA WYTWORNICY
- 13 _ REGULACJA PARY
- 14 _ KOREK WYTWORNICY - ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

- a) Odkręcić korek (14) i wlać normalną wodę. Zakręcić korek nie dokręcając maksymalnie
- b) Włożyć wtyczkę (8) do gniazdka na 220 volt wyposażonego w uziemienie.
- c) Nacisnąć przycisk (5) aby uruchomić wytwornicę, natomiast aby uruchomić żelazko, nacisnąć przycisk (7).
- d) Wyregulować termostat żelazka (2) najlepiej pomiędzy pozycjami “len” (para bardziej sucha) lub “bawełna” (para bardziej wilgotna).
- e) Przed prasowaniem poczekać, aż dioda wytwornicy (3) zapali się. Jeżeli dioda zgaśnie podczas prasowania, kontynuować pracę, zapali się automatycznie jak tylko ciśnienie pary powróci.
- f) Wyregulować termostat płyty rozgrzanej, za pomocą pokrętki (6) w zależności od prasowanego materiału. Wartość rzędu 70° - 80°C.
- g) aby wydobyć parę, nacisnąć na przycisk (1), jednocześnie i podczas całego procesu prasowania, uruchomić pedał odsysania (9).
- h) Regulacja pary (13) ustawia intensywność pary


UWAGI I ZALECENIA

- Nigdy nie wypełniać wytwornicy powyżej wlewu wytwornicy
 - Nigdy nie odkręcać korka (14) gdy wytwornica jest pod ciśnieniem.
 - Przed odkręceniem korka (14) czy aby wyładować wytwornicę przez zawór(12)
- Upewnić się czy nie ma pary w wytwornicy (Aby wyładować wytwornicę, zdjąć OSŁONĘ (11); po zakończeniu tej czynności, należy założyć zabezpieczenie, w celu uniknięcia ewentualnych niechcianych otwarć.
- należy zawsze mieć na oku urządzenie
 - W przypadku całkowitego zużycia wody, (którą można sprawdzać za pomocą wskaźnika 5) wyjąć z gniazdka wejście, odczekać 20 minut, potem bardzo powoli odkręcić korek (14), napłnić wodą i powtórzyć w/w czynności

RICAMBI
DEL COSTRUTTORE

W przypadku potrzeby dokonywania ewentualnych napraw,
należy skontaktować się z serwisem, posiadającym
autoryzację producenta i pytać o oryginalne części
zamiennie. Nie przestrzeganie powyższych zaleceń może
zmniejszyć bezpieczeństwo pracy urządzenia.

Comel



N. OPIS

II*

A0075	GRZĄŁKA	2
A0078	SPRĘŻYNA	3
A0288	DŁUGA SPRĘŻYNA	3
A0385	POKRYCIE	1
A0386	FILC	1
B0080	SILNIK	1
B0081	WIRNIK	1
B0082	OSŁONA SPIRALNA	1
C0295	SZKIELET PŁYTY	1
C0437	PŁYTA Z OTWORAMI	1
R0032	ŚRUBA	2
R0049	PODKŁADKA	4
R0063	PODKŁADKA	2
R0070	NAKRĘTKA	4
R0113	ŚRUBA	20
R0120	ŚRUBA	1
R0127	DOCISK KABLA	1
R0222	ŚRUBA	3
R0332	OSŁONKA	4
R0338	ŚRUBA	8
R0349	OSŁONKA	1
R0351	NAKRĘTKA	4
R0426	OSŁONKA	1
R0427	OSŁONKA	1
R0428	OSŁONKA	1

*ILOŚĆ CZĘŚCI W MASZYNIE (TUTAJ)

Uwaga: rysunek służy jako pomoc w odnajdywaniu części maszyny, dla łatwiejszej konserwacji

Cornel R I C A M B I

PŁYTA ZASYSANIA

Modele FUTURA R

15/02/2000


TAV-0324-A

OPIS

NAZWA

DATA OST. ZMIANY

RYSunEK



N.	OPIS	II*
A0085	GÓRNA CZĘŚĆ PEDAŁU	1
A0086	MIKROWYŁĄCZNIK	1
A0087	DOLNA CZĘŚĆ PEDAŁU	1
A0088	SPRĘŻYNKA	1
A0094	KOREK	6
A0279	PRĘT PEDAŁU	1
C0569	PÓLKA NA RZECZY	1
CE006	LEWA NOGA	1
CE007	PRAWA NOGA	1
F0032	KABEL	1
R0050	NAKRĘTKA	8
R0057	PROWADNICA KABLA	2
R0123	BŁANK KABLA	1
R0146	PODKŁADKA	8
R0181	ŚRUBA	8
R0225	NAKRĘTKA	2
R0227	ŚRUBA	2

*ILOŚĆ CZĘŚCI W MASZYNIE (TUTAJ)

Uwaga: rysunek służy jako pomoc w odnajdywaniu części maszyny, dla łatwiejszej konserwacji

ComelR I C A M B I

ELEMENTY RAMY

FUTURA R

24/04/2003


TAV-0762

OPIS

NAZWA

DATA OST. ZMIANY


RYSunEK



N. OPIS

II*

A0025	TERMOSTAT	1
A0026	NAKLADKA GRZAŁKI	1
A0027	GRZAŁKA	1
A027A	NAKRĘTKA GRZAŁKI	2
A0031	PODKŁADKA POD ŻELAZKO	1
A0039	ŁĄCZNIK	1
A0040	KOREK	1
A0041	USZCZELKA	1
A0042	REDUKCJA ZAWORU BEZP.	1
A0043	PODKŁADKA	1
A0048	KRAN	1
A0072	CZUJNIK CIŚNIENIA	1
A0290	PŁYTA ALUMINIOWA	1
A0291	OBUDOWA WYTWORNICY	1
B0034	CEWKA ELEKTROZAWORU	1
B0036	TŁOCZEK	1
B0038	KORPUS ELEKTROZAWORU	1
B0058	DRAŻEK	1
B0060	UCHWYT DRAŻKA	1
CA243	PŁYTA GÓRNA OBUDOWY	1
CP008	WYTWORNICA INOX	1
F0033	KABLE	1
RA001	ZŁACZKA	1
R0034	ZŁACZKA	1
R0087	NAKRĘTKA	2
R0114	PODKŁADKA	1
R0115	NAKRĘTKA	1
R0116	WKREŃT	4
R0117	NAKRĘTKA	1
R0119	PODKŁADKA	1
R0142	ZŁACZKA	1
R0221	PODKŁADKA	2
R0242	PODKŁADKA	2
R0343	PODKŁADKA	1
R0344	ZŁACZKA	2
R0345	ZŁACZKA	1
R0346	ŚRUBA	1
R0347	PODKŁADKA	1
R0414	USZCZELKA	1



Cod. A0395

UWAGA: ABY OTRZYMAĆ
ELEMENTY ELEKTROZAWORU NALEŻY
OKREŚLIĆ JEGO MODEL.

*ILOŚĆ CZĘŚCI W MASZYNIE (TUTAJ)

Uwaga: rysunek służy jako pomoc w odnajdywaniu części maszyny, dla łatwiejszej konserwacji

ComelRICAMBI

PŁYTA Z WYTWORNICĄ

FUTURA (POLONIA)

18/01/2000


TAV-0763

OPIS

NAZWA

DATA OST. ZMIANY

RYСУNEK



N. OPIS

II*

A0007	TERMOSTAT PŁYTY	1
A0047	WTYCZKA	1
A0051	WYŁĄCZNIK	2
A0052	DIODA CZERWONA	1
AB067	KONDENSATOR	1
A0131	OSŁONA TERMOSTATU	1
A0132	POKRĘTŁO TERMOSTATU	1
A0292	KABEL WŁOSKI	1
A0293	KABEL SCHUKO	1
A0294	KOSTKA ELEKTRYCZNA	1
B0052	DIODA ZIELONA	1
C0082	OBUDOWA	1
C0195	MASKOWNICA	1
CA847	WSPORNIK	1
C1083	ZABEZPIECZENIE	1
R0046	ŚRUBA	2
R0057	DOCISK KABLA	3
R0067	PODKŁADKA	6
R0068	ŚRUBA	3
R0087	NAKRĘTKA	3
R0120	ŚRUBA	3
R0225	NAKRĘTKA	2
R0226	PODKŁADKA	2
R0227	ŚRUBA	2
R0340	ŚRUBA	2
R0348	GAŁKA	1

*ILOŚĆ CZĘŚCI W MASZYNIE (TUTAJ)

Uwaga: rysunek służy jako pomoc w odnajdywaniu części maszyny, dla łatwiejszej konserwacji

Cornel R I C A M B I

OBUDOWA

FUTURA R

16/02/2000

TAV-0332

OPIS

NAZWA

DATA OST. ZMIANY

RYSunEK

